

## ASUNTO DE SEGURIDAD: CAFETERAS FACETADAS DE ALUMINIO

Estimado Cliente:

Desde sus inicios, VALIRA ha apostado siempre por la fabricación y comercialización de productos con diseño, funcionales, seguros y de calidad.

En los últimos meses hemos recibido varias reclamaciones, debido a que la Parte Baja de la cafetera de 3, 6, 9 y 12 tazas (ver dibujo adjunto) se separa el fondo del cuerpo, pudiendo producir daños materiales en la cocina y quemaduras a las personas que puedan estar a su alrededor.

Este problema de calidad afecta:

- § a una parte de los modelos de NO INDUCCIÓN (solo los modelos que tienen la marca VALIRA grabada en el fondo).
- § a todos los modelos de INDUCCIÓN.



Por dicho motivo, lamentamos comunicarles que por seguridad y como medida de precaución, pedimos a todos aquellos clientes que hayan adquirido una cafetera de estas características, se ponga en contacto con nosotros para organizar su sustitución.

### 1. Modelos de NO INDUCCIÓN afectados:



Los modelos defectuosos tienen la marca "VALIRA" grabada en el fondo.

Queremos resaltar que las cafeteras VALIRA de no inducción que no tengan la marca "VALIRA" grabada en el fondo, funcionan perfectamente y no es necesario retirarlas.

### 2. Modelos de INDUCCIÓN afectados:



Disco de inducción claramente visible.

Todos los modelos de INDUCCIÓN están afectados:

- § 6 tazas - ref. 1906/130 y 1899/141
- § 9 tazas - ref. 1909/130 y 1900/141
- § 12 tazas - ref. 1912/130 y 1901/141