

BEABA

NO-CONFORMIDAD DE PRODUCTO SOPORTE PIE CAMELEO

Referencia 920316 – Comprado entre el 12/06/2017 y el 14/12/2017



Como parte de una prueba de control Béaba ha comprobado una no conformidad en el conjunto de producto Cambiador y Soporte Pie Cameleo. El espacio, aquí marcado en rojo, permitiría que pase la cabeza de un niño, que estuviese alrededor de soporte, sin que pueda retirarla. Si está afectado por este problema agradeceríamos que **ya no utilice los productos** y contacte nuestro Servicio Post-Venta con el fin de conocer el procedimiento (gratis y a domicilio).

beabaspain@beaba.com

Ref: 920316

Llamada Gratis: 900 101 771

Los productos indicados a continuación **no están** afectados



Ref: 920291